


Detektor:

Geiger-Müller-Zählrohr SBM20 / SBA / (1)



Kalibrierungen:

- Keine Kalibrierungen

Bemerkungen:

- Betrieb ist störungsfrei
- manchmal Kommunikationsproblem mit USB-Schnittstelle am PC (Wackelkontakt am Stecker)





